

关于加强对昆阳城区餐馆厨余垃圾处理收集的建议

一、基本情况

昆阳街道作为晋宁区的核心区域，人口密集，商业繁荣。以地处区域中心的东门小区为例，该小区建于1990年，是典型的以村（居）民自建房为主的老旧小区，面积约0.51平方公里。小区内有自建房524幢，居住着5864位居民，个体经营户达307户，租房户412户。其中，经营户大多从事餐饮行业。

事实上，东门小区的情况在昆阳街道并非个例。整个街道辖区内，老旧小区众多，餐饮店铺分布广泛，且不少位于居民区内。这些餐馆经营规模大小不一，经营方式多样，为居民生活带来便利的同时，也带来了厨余垃圾处理的难题。

二、存在问题

一是大部分餐馆未安装隔油池等必要的厨余垃圾预处理设施，油污未经处理直接排入下水管道，导致街道内下水管道堵塞频发。

二是部分餐馆为图方便，在夜间偷偷将厨余垃圾，特别是油污直接倒入下水道或周边环境中。这种行为不仅破坏了环境卫生，还对周边水体和土壤造成污染。

三是社区虽有一定的管理职责，但缺乏有效的执法权和强制力。在对餐馆进行通知整改后，部分餐馆阳奉阴违，问题容易反

复。同时，街道辖区范围广，餐馆数量多，仅靠社区难以实现全面、有效的监管。

三、建议

建议政府组织城管、环保、市场监管等相关职能部门，成立联合监管小组，加强对昆阳街道辖区内餐馆的日常巡查和监管。对未安装隔油池、乱倒油污等违规行为的餐馆，依法采取停业整顿、罚款等措施。

政府加大投入，在街道辖区内合理布局厨余垃圾收集点，并完善相关配套设施。同时，鼓励和支持餐馆安装隔油池等预处理设施，对安装达标的餐馆给予一定的政策优惠或资金补贴。