关于对东门小区南片区进行雨污分流及路面提升改造的建议

一、基本情况

东门小区地处晋宁区城中心，建盖于1990年，是一个以村（居）民自建房为主的老旧小区，小区面积约0.51平方公里，有自建房524幢，居住人口5864人，小区内个体经营户307户，租房户412户。近年来，在区政府的关心支持下投资1800余万元，于2020年8月至2021年4月进行了春晖路以北含春晖路的雨污分流和路面提升改造。

二、存在问题

一是南片区未进行提升改造，小区存在路面坑洼破损严重，雨污水混流至入滇河道，住宅相邻巷道长期淤堵，臭味难闻，每逢雨季极易发生淹水及家中内涝积水；二是雨污分流和道路提升改造完工以来，部分阴井盖和雨篦子出现了不同程度的损坏，杀牛巷雨篦子高于路面导致路面淹积水；三是接入污水主管的管道改造过小导致污水排不出去。

二、建议

建议区政府协调相关职能部门对春晖路以南片区进行雨污分流及道路提升改造；协调东门小区老旧小区改造施工方，对东门小区部分安装不合理和损坏的雨篦子进行改造。