

关于取缔磷都路珍云再生资源回收点的 建议

一、基本情况

近年来，月山社区在消防安全检查中发现，珍云再生资源回收点（属于国资公司资产）存在较为严重的消防安全隐患：**一是**该单位消防设备旁堆积大量杂物，消防设备没有统一摆放，部分消防设备老旧过期，消防设备配备未达到应急救援的要求；**二是**该单位环境脏乱，存在乱堆乱放现象，且堆放杂物大部分属于易燃物品，一旦发生火灾将使得火灾范围变大；**三是**该单位原为磷矿汽修厂场地，部分线路存在老化风险，易引发电气火灾事故；**四是**该厂房位于磷都小区后面，如遇火灾恐造成大量人员伤亡存在较大安全隐患。社区多次上门发放消防整改通知书，但该单位拒不整改。

二、建议

该地块由国资公司管理，为保障社区居民的生命财产安全，建议区国资公司收回该场地从事其他没有危害居民生命财产安全的经营活动。