

关于对磷都花园小区周边交通安全秩序进行综合治理的建议

一、基本情况

磷都花园小区周边的企事业单位办公机构多，学校、幼儿园齐全，城市基础设施较为完善。小区周边有晋宁区政务中心、磷化集团办公楼，晋宁区第三中学、昆阳第一小学、晋宁区人民医院，晋宁矿医院、晋宁区幼儿园、小区幼儿园、东门农贸市场等等。磷都花园的外围又被东风路、磷都路、和璟路环绕。

去年，我们已就磷都花园小区周边交通安全秩序的治理提出过建议。昆明市公安局晋宁分局也下发“关于对昆明市晋宁区第二届人大第三次会议第 142 号建议答复的函”，交警大队有针对性地采取了一些积极的措施，对小区周边交通安全秩序进行了治理，小区物业在 2、3 号门两侧存在违停遮挡行车视线的位置设置了防撞筒，取得了一定的效果。但是，面对小区周边复杂交通安全秩序和环境，没有从根本上解决问题。1、2、3 号门经常停有违停车辆或非法营运车辆，且在防撞筒的两侧均整晚整夜的停有车辆，严重遮挡小区进出车辆和社会途经车辆的行车视线。

特殊的地理环境和区位，形成进出磷都花园 1、2、3 号门的住户车辆的频次高，路过上述三条道路及非机动车道的社会车辆或电单车、摩托较多，且车速都很快。小擦小碰的事故时有发生，从 2013 年小区居民入住至今已发生两起大的交通事故，两起事

故均造成了人员死亡。第一起事故发生在 2013 年，第二起事故就发生在 2024 年 11 月 21 日。在血的教训面前，小区居民期盼交通管理部门对磷都花园小区周边的交通安全秩序和环境进行综合治理。

二、存在问题

一是从东风路、磷都路、和璟路路过小区 1、2、3 号门路段，非机动车道与机动车道并行。机动车道行驶的车辆车速快，非机动车道行驶的电单车、摩托的车速也快，与小区进出的人员和车辆极易发生事故。

二是在小区 1、2、3 号门，特别是 1 号门，乱停乱放或非法营运的车辆，影响了进出车辆或路过车辆的视线，平均每个月都有擦碰事故的发生。

三是东风路与和璟路交汇的十字路口左转的路面标线是双实线，如果遇到调头的车辆就受到影响。因为，按照交规的规定：“调头车辆，必须越过人行横道线才能调头。”这时正好与直行的车辆相遇，既影响通行的效率，又存在事故隐患。

四是东风路至经五路交叉路口，从东风路向经五路右行车辆被绿化带上的圆型景观树遮挡了驾驶员的视线，直接看不到旁边准备过人行横道线的行人，存在较大的安全隐患。

五是同样在东风路向经五路交叉路口，从经五路向东风路左转的通行时间设置太短，左行车辆还未到人行横道线，左行的红灯就亮了，又与通过人行横道线上的行人相遇。既影响通行，又

存在事故隐患。

三、建议

一是在东风路、磷都路、和璟路途经磷都花园周边路段地面增设限速标志，在道路的两侧增设测速设备，在通过1、2、3号门的非机动车道两侧增设减速带，有效控制路过上述三条路段车辆及电动单车、摩托的车速。

二是在1、2、3号门设置违停抓拍摄像头，彻底制止在门口乱停乱放或非法营运的车辆，给进出车辆驾驶员一个好的通行视线，减少事故的发生。

三是把东风路与和璟路交汇的十字路口左转车道的左侧路面实线改为虚线，并设置调头标识，提高通行效率，降低事故率。

四是把东风路向经五路右行车辆绿化带上的圆型景观树换成矮小的灌木，避免遮挡驾驶员的视线。

五是建议延长从经五路向东风路左转的通行时间，避免左行车辆与人行横道线上的行人相遇，减少事故率。