

关于在有余村和余福村村口增设限速标识和村庄标识的建议

一、基本情况

兴隆村委会有余村、余福村坐落于昆阳大街北端，村口面临交通安全隐患及辨识度低等问题。为保障村民出行安全、提升村庄形象，交通安全隐患亟待解决。

二、存在问题

交通安全隐患：过往车辆速度较快，村口无明显限速标识，村民进出村庄时存在较大安全风险，尤其在早晚高峰及学生上下学时段，人车混行情况突出，极易引发交通事故。

村庄辨识度低：两个村庄缺乏明显的村庄标识，外来人员难以快速准确识别，不利于村庄文化传播与乡村旅游发展。

三、建议

建议区级相关部门在有余村和余富村的村口道路两侧显眼位置，分别设置限速标识，建议限速 40 公里/小时，并根据实际路况及交通流量合理调整。同时，可在有余村村口前后位置的交通指示牌上增加“前有村庄，请减速慢行”的温馨提示字样。

在村口设置具有特色的村庄标识牌，融入村庄历史文化、特色产业等元素，展现村庄独特风貌。标识牌应设计醒目，高度、大小适中，确保过往行人与车辆能够清晰看到。