

关于修缮上蒜镇段七村委会老孙破沟 机耕路的建议

一、基本情况

段七村老孙破沟路埂，由于修建年限较长，涉及农田灌溉面积约 800 多亩，加之滇中引水一期建设工程排水量较大，路基常年被水浸泡变软，去年雨季时又被雨水冲垮，导致机耕路严重破损 300 多米，给村民的生产出行带来不便，存在较大的安全隐患。

二、存在问题

由于老孙破沟机耕路破损严重，导致村民种地、出行存在安全隐患，农田灌溉因沟渠阻塞，水流不畅。

三、建议

建议区人民政府相关职能部门积极筹措资金，给予对段七村老孙破沟机耕路及时进行修缮。