

关于对倚阳路进行综合整治的建议

一、基本情况

倚阳路(古二路)作为晋宁工业园区的重要交通干道,承担着繁复的运输任务。路段全长 10575 米,连接青山基地与二街基地,承担着繁重的货物运输任务,是区域内物流运输的重要通道。

二、存在问题

1. 扬尘污染严重: 周边砂石料加工厂、擦洗厂、露天堆场、搅拌站及在建工地等企业生产过程中产生大量扬尘,加之运输车辆超载、泼洒和带泥上路现象,导致倚阳路扬尘问题突出,严重影响周边环境质量。

2. 路面破损严重: 由于大型货车频繁通行,路面长期承受重压,导致破损严重。尽管频繁修复,但效果不佳,往往是“边修边坏”,无法从根本上解决问题。

3. 安全隐患突出: 道路中间的隔离墩因车辆碰撞经常出现歪扭、变形,对过往车辆和行人构成较大安全隐患。

三、建议

1. 洒水降尘: 建议晋宁产业园区管委会增加洒水车作业频率,特别是在大车通行的高峰时段,通过洒水降尘改善道路扬尘问题。在扬尘污染严重的路段设置固定喷雾装置,进一步降低扬尘污染。

2. 路面修缮: 建议晋宁产业园区管委会对破损严重的路段进行全面修复,采用高质量的材料和工艺,提高路面的承载能力和

耐久性，从根本上解决路面破损问题。

3. 建立倚阳路定期检查和维修机制，对路面、隔离墩等设施进行定期巡查，及时发现并修复小问题，防止问题扩大化。