

关于修缮二街沿河路的建议

一、基本情况

二街园区沿河路从中国石油二街东大沟加油站至二街污水处理厂整段，路面多处破损严重，沥青路面多处断板，路基沉陷，凹槽凸包现象普遍，已对车辆通行和行人安全造成较大影响。

二、存在问题

1. 交通压力大，安全隐患突出：该路段过境大型车辆较多，车流量大，且存在超载现象。路段紧邻二街集镇农贸市场，每逢赶集日，大型货车与面包车、接送学生私家车混行，极易发生交通事故，特别是大车侧翻压覆小型车辆的次生事故风险较高。

2. 道路设计标准低，承载能力不足：沿河路属于市政道路，设计之初未充分考虑大货车通行的需求，其承载能力和耐久性无法适应当前交通流量，导致路面加速老化和破损。

3. 群众反映强烈：由于路面破损过于严重，过往车辆难以通行，辖区群众及货运驾驶员多次通过不同渠道反映该问题，社会反响强烈，亟需解决。

三、建议

建议晋宁产业园区管委会积极争取修缮二街沿河路资金，确保项目顺利启动。采用高强度材料重新铺设路面，优化路基结构，提升道路的承载能力和耐久性，确保能够满足大型车辆通行的需求。