

关于修复夕阳彝族乡基础设施的建议

一、基本情况

夕阳彝族乡位于晋宁区西南部，是昆明市四个少数民族乡之一，距区政府所在地昆阳58公里。全乡国土面积156.51平方公里，辖10个村委会，37个自然村，39个村民小组，全乡总人口9605人，主要有彝族、哈尼族、汉族三个民族，其中少数民族人口7709人，占总人口数的80.3%。全乡耕地面积11422.5亩，其中旱地面积5287亩，水田面积6159亩，主要农作物为水稻、玉米等。夕阳乡物产丰富，糯米、辣椒、香瓜子被誉为“夕阳三宝”。

二、修复基础设施建设的重要性

近年来，夕阳彝族乡党委、政府高度重视农业发展，紧紧围绕乡村振兴战略、立足本地资源优势，大力发展特色农业，取得一定成效，但由于地处偏远山区，农业基础设施薄弱，严重制约了当地农业发展和农民增收。

三、主要存在的问题和困难

1.夕阳彝族乡保安村委会命加沟三面光沟老化严重。命加沟三面光沟位于夕阳彝族乡保安村委会，长约3公里，覆盖农田约800亩。由于命加沟三面光沟老化失修严重，导致保安村委会四个村小组210户816人农业用水供应不足，影响800亩农作物产量，群众反映多年，愿望迫切，急需解决，因乡村财政困难，现提议修复夕阳彝族乡保安村委会命加沟三面光沟。

2.夕阳彝族乡田房村委会大摆衣中沟及龙石机耕路损毁严重。大摆衣中沟位于夕阳彝族乡田房村委会，长约4公里，覆盖农田500亩。龙石机耕路位于夕阳彝族乡田房村委会，约30余平方米。由于大摆衣中沟及龙石机耕路损毁严重，导致田房村委会三个村小组274户838人农业用水供应不足，影响500亩农作物产量，群众反映多年，愿望迫切，急需解决，因乡村财政困难，现提议修复夕阳彝族乡田房村委会大摆衣中沟及龙石机耕路。

3.夕阳彝族乡新山村委会旧村及小山村机耕路通行不畅。旧村、小山村机耕道路位于新山村委会，涉及损坏长度约100米。由于旧村、小山村机耕道路年久失修，难以通行，导致农业机械无法顺利进行作业，制约了农业机械水平的提高，影响了农业生产效率，而且容易引发农业机械侧翻事故，威胁农民生命安全。现提议修复夕阳彝族乡新山村委会旧村、小山村机耕道路。

四、建议

鉴于目前夕阳彝族乡财政困难，建议上级相关部门给予协调项目资金200余万元，解决夕阳彝族乡保安村委会命加沟三面光沟、田房村委会大摆衣中沟及龙石机耕路、新山村委会旧村及小山村机耕路相关农田水利基础设施，切实解决群众之所需、群众之所急、群众之所盼，全面促进农村发展、农业增效、农民增收。