

# 关于修缮双河民族中学教学楼的建议

## 一、基本情况

双河民族中学教学楼于 2010 年学校标准化建设完成后投入使用，至今已有十余年。

## 二、存在问题

由于自然风化等各种因素影响，阳台外装饰块出现掉落，外墙出现脱落、开裂、部分地方渗水等情况，内墙不同程度开裂、教室房顶石灰层脱落，极易发生安全事故。

## 三、建议

建议有关部门尽快对学校教学楼进行加固修缮，以保障师生安全，保证教育教学工作正常进行。