

关于宝峰街道千禧路延长线上方古城段土地性质调规的建议

一、基本情况

上世纪九十年代，宝峰街道进行集镇规划建设，将集镇道路划分为进宝路、龙泉路、龙翔路、万水路、千禧路等路段，大部分道路均已硬化，但千禧路延长线上方古城段至今仍为土路，经测量该路段长 165 米、宽 15 米，且道路两侧现已建盖房屋。

二、存在问题

一是该路段土地性质目前被定为设施农业用地，与集镇规划初期的土地性质不符，两侧现已建盖房屋，若恢复农业生产使用，工程较大且影响群众出行。二是作为接壤集镇的中心路段，坑坑洼洼的道路、随风飞扬的尘土以及雨水天泥泞的路面，都给附近居民的生活带来了不便，甚至影响到了集镇的形象风貌。

三、建议

针对上述现象和存在的问题，建议变更千禧路延长线上方古城段的土地性质为建设用地。