

关于提升改造小河口村至宝峰村段、青龙村段村村通公路的建议

一、基本情况

小河口村至宝峰村段村村通公路小铁线于 2011 年提升改造后，路面约宽 6 米、9 米不等，路面硬化 3 米宽，全长约 3 公里左右，青龙村段全长 2 公里多，为农村社会经济及村民的家庭经济发展起到了重要作用。近年来，由于产业发展，外来租地种植户和农户的车辆增多，现有道路硬化宽度已不能满足车辆出行需要。

二、存在问题

小河口村至宝峰村段小铁线、青龙村段两段村村通公路现有路面相对狭窄，过往车辆逐年增多，现有路面宽度难以满足现在出行需求，存在较大安全隐患。特别是小铁线已发生了多次事故，幸未出现重伤及死亡情况。

三、建议

建议小铁线、青龙线参照中酸公路改扩建工程，对路面进行扩宽改建，以保障车辆、行人出行安全。