

关于修缮酸水塘下村人畜饮水蓄水池的建议

一、基本情况

酸水塘村拥有肥沃的土地资源和丰富的农作物种植历史，近年来，随着气候的变化及地处位置的原因，酸水塘村面临水资源短缺、灌溉效率低下等问题，严重制约了农业生产的发展。然而下村人畜饮水的蓄水池已年久失修、严重老化，旱季时水资源匮乏，正常饮水已成为了问题，更严重影响农作物正常生长。

二、存在问题

酸水塘下村人畜饮水的蓄水池已建成多年，其水池内部结构已严重老化、内部破损渗水严重，影响村民日常生活中的饮用水问题。其中部分村民主要依赖自然水源（如井水、山泉水等）来满足日常饮水需求，旱季时水源不仅供水量不稳定，且受环境影响，水质安全难以得到有效保障，给村民的日常生活带来了极大不便。

三、建议

根据酸水塘下村村民提出的意见，建议对现有酸水塘下村人畜饮水的蓄水池进行加固修缮，并且新建水池着力于解决人民群众吃水难的问题。