

关于东南绕城高速上蒜收费站出口公路与柴河交叉路口安装红绿灯的建议

一、基本情况

东南绕城高速上蒜收费站出口公路与柴河机耕路交叉通过，柴河两旁机耕路由于群众生产通行车流量、人流量大，高速车辆上、下车速较快，加之行人交通安全意识差，自从此条高速开通后，2024 年度已发生多起交通事故并造成人员死亡。

二、存在问题

因东南绕城高速上蒜收费站出口公路与柴河机耕路交叉口存在视角盲区，又缺乏交通管制，交通安全隐患突出。

三、建议

建议区人民政府相关部门与东南绕城高速业主方协商，在上蒜收费站出口处与柴河机耕路交叉口建设强制减速带或安装红绿灯等警示标识，有效确保当地群众及车辆、人员的生命安全。