

关于大山头高标准农田基础设施提升改造的建议

一、基本情况

二街甸头村、响水村、三家村的大山头片区拥有基本农田2000余亩，村民曾种植烤烟等农作物，具备一定的农业基础。然而，由于农田基础设施落后，土地分散且闲置，无法实现连片种植或养殖，土地利用价值较低，农业规范化、规模化经营难以推进，制约了村集体经济发展和农民增收。

二、存在问题

农田水利、道路、电力、通信等基础设施不完善，无法满足现代化农业生产和高标准农田建设的需求。由于基础设施不足，土地分散且闲置，难以实现连片种植或规模化经营，农业效益低下。

三、建议

建议上级相关部门将二街大山头基础设施提升改造项目纳入农业扶持项目库，争取专项资金支持，用于农田水利、道路、电力、通信等基础设施建设。建设或修复灌溉沟渠、蓄水池等水利设施，确保农田灌溉用水充足。修建或硬化田间道路，方便农业机械通行和农产品运输。规划合理的道路网络，确保农田与村庄、市场的便捷连接。完善农田电力设施，满足现代化农业生产的用电需求，支持农业机械化和智能化发展。加强通信网络覆盖，

为智慧农业和农产品电商发展提供基础保障。