

关于给予夕阳乡田房村委会马鞍村小组修建人饮蓄水池项目支持的建议

一、基本情况

夕阳彝族乡田房村委会马鞍村小组，距离乡政府所在地 6.4 公里，有 48 户，常住人口 65 人，大摆依村小组有 140 户，常住人口 209 人，两村共用一个人饮蓄水池，近年来供水时常出现困难。

二、修建人饮蓄水池的重要性

马鞍村小组，常住人口 65 人与大摆衣小组公用一个蓄水池，正常生活用水无法保障，修建蓄水池，可以有效收集和储存水资源，确保马鞍村群众在干旱季节和用水高峰期也能正常生活，极大提升群众生活的便利性好人幸福感。

三、存在的问题和困难

田房村委会马鞍村原有蓄水池年久失修，无法正常蓄水，已弃用，现与大摆依村共用一个蓄水池，大摆衣蓄水池设计容量小，加之降雨较少，供水紧张，管道老化，时常停水，群众正常生活用水难以保障。

三、建议

为保障群众的生活用水，在马鞍村原蓄水池位置新建一个 50m³人饮蓄水池及配套设施，所需资金约为 10 万元。鉴于目前乡、村、组三级财力有限，建议区级部门给予项目或资金支持，

在田房村委会马鞍村原水池位置新建人饮水池及配套设施，解决马鞍村村民生活用水困难问题。