

关于改造中和铺村上、下大村老化自来水管及重建集水池的建议

一、基本情况

中和铺村委会管辖的大营村、小营村、大春河、上大村、下大村、莫家庄六个村民小组中，上大村和下大村两个村庄合计拥有超过 300 户家庭，人口接近 900 人。自 2005 年起，第三组和第四组一直共用一个集水池，该集水池的面积接近 100 平方米，水源来自宝峰水厂。然而，由于输水管线过长、年代久远以及水管老化，每年不得不频繁进行水管维修，导致维修成本高昂，居民的日常用水需求也受到了严重影响。由于人口众多，集水池容量不足，加之水管老化，当地居民对此抱怨连连，不满情绪高涨，这严重干扰了他们的正常饮水。因此，对老化水管进行改造，重建一个新的集水池已成为迫切需要解决的问题，不容忽视。

二、建议

建议相关部门对现有老旧水管进行改造升级，以及重建集水池，预计需要资金约 40 万元。