

关于实施宝夕公路进小河口村路口 提升治理工程的建议

一、基本情况

小河口由五个自然村组，450户，1139人，外来租地户107户，有小型车辆含外租地户240多辆，三轮电单车136辆，电瓶车300多辆。

小河口出村公路口与宝夕公路连接处为T字型，因宝夕公路2023年扩宽改建，导致宝夕公路高于进小河口村路面约1米，给出行车辆及行人带来较大安全隐患。

二、存在问题

因宝夕公路扩改后，施工方未处理道路口连接问题，导致过往车辆及村民多人骑电单车出现滑倒现象，村民多次向村委会反映，后村委会向相关部门及施工方反映，至今施工方未处理。

三、建议

- 1.把此段路口进行八字型扩宽。
- 2.把小河口村出路口与宝夕路连接处约20米的路面进行回填硬化，与宝夕公路路面齐平。
- 3.由交运局负责协调解决。