

关于修缮清酸公路水土保持至大春河红包垭口路段的建议

一、基本情况

随着宝峰街道农业经济的快速发展，种植户配备的大小货车数量也在逐年上升，大春河水库坝顶（三岔路口）至大春河（红包垭口）路段是酸水塘村委会、海龙村委会约百余家种植户生产生活的必经之路，目前该路段路面凹凸不平且较为狭窄，交通堵塞现象日益严重，安全隐患问题也越发显著。

二、存在问题

（一）由于路面狭窄，经常出现双向通行车道无法安全错车，导致堵车、车辆剐蹭的情况，交通安全隐患较大。

（二）该路段约 2 公里左右，其路面严重老化，存在不同程度的凹凸不平、较多较大坑洼，下雨天则会形成大水坑，通行时会激起较大水花，严重影响种植户车辆通行。

三、建议

根据酸水塘、海龙村民提出的意见，建议对该路段进行扩宽修建，并对存在安全隐患的路段进行加固修缮，让种植户们的安全出行得到保障，进一步提升道路安全性和群众的生活质量。