

关于疏通 213 国道凤踪村委会三组渠西里进村路口公路下穿涵洞的建议

一、基本情况

位于 213 国道凤踪村委会三组渠西里进村路口公路下穿涵洞，一直以来是渠东至凤踪主要农业灌溉供水沟道，近年来由于村民更改了农业种植模式，后停止了农业灌溉供水。该下穿涵洞由于多年来公路路面上沙石随雨水冲到公路两旁水沟流至涵洞内，致使涵洞填埋阻塞。因下穿涵洞阻塞大约 3 公里的主沟道未能连通，仅有不到 1 公里沟道超负荷承载了从余家海收费站至凤踪三组村口公路上雨水汇聚的压力，经常性发生漫堤险情将下游农田淹没，造成广大群众经济损失，给广大村民带来不满情绪。

二、建议

建议区政府协调相关部门疏通下穿涵洞，让主沟道能够发挥蓄水功能，从而减轻目前仅有 1 公里沟道遇强降雨时的承载压力。